


de Anlegetemperaturfühler  
 fr Sonde d'applique  
 en Clamp-on temperature sensor  
 it Sonda a contatto  
 es Sonda para aplicación  
 sv Anligningsgivare  
 nl Aanlegtemperatuur opnemer

de Montagevorschrift  
 fr Instruction de montage  
 en Fitting instructions  
 it Istruzioni di montaggio  
 es Instrucciones de montaje  
 sv Monteringanvisning  
 nl Montagevoorschrift

EGT 311  
 EGT 411  
 EGT 611




de Installationsanweisung für die Elektrofachkraft  
 fr Notice d'installation pour l'électricien  
 en Guidelines for the electrician  
 it Informazioni per l'installatore elettrico  
 es Instrucciones de instalación para el electricista  
 sv Installationsinstruktion för behörig elektriker  
 nl Instalatie aanwijzing voor de elektromonteur




de Für den Einsatz in üblicher Umgebung  
 fr Pour usage dans un environnement normal  
 en For use in normal environments  
 it Per impiego in ambiente usuale  
 es Para el uso en ambiente normal  
 sv För användning i normal miljö  
 nl Voor toepassing in normale omgeving




EGT 311, 411, 611 EGT 311F031



[mm]



1



382015  
 Wärmeleitpaste  
 Pâte conductrice  
 Thermal conducting paste  
 Pasta termoconduttrice  
 Pasta conductora de calor  
 Värmeledande pasta  
 Warmtegeleidingspasta



**GEFAHR** Verbrennungsgefahr durch heisse Oberflächen  
 ► Kein Kontakt mit heissen Oberflächen

**DANGER** Risque de brûlure dû aux surfaces chaudes  
 ► Ne pas toucher les surfaces chaudes

**DANGER** Danger of burns due to hot surfaces  
 ► Do not touch hot surfaces

**PERICOLO** Pericolo di ustioni dovuto a superfici calde  
 ► Evitare il contatto con le superfici calde


**PELIGRO** Riesgo de quemaduras por superficies calientes  
 ► Evite el contacto con superficies calientes

**FARA** Heta ytor utgör en risk för brännskador  
 ► Vidrör inte heta ytor

**GEVAAR** Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken  
 ► Geen contact met hete oppervlakken


**2a**

de Nur auf sauberen Oberflächen befestigen  
 fr Ne fixer que sur des surfaces propres  
 en Only attach to clean surfaces  
 it Fissare solo su superfici pulite  
 es Fijar únicamente en superficies limpias  
 sv Fäst endast på rena ytor  
 nl Uitsluitend op schone oppervlakken bevestigen



de Spannband  
 fr Collier de serrage  
 en Retaining strap  
 it Fascetta di fissaggio  
 es Cinta de sujeción  
 sv Spännband  
 nl Spanband


**2b**



B06081


**3a**

EGT 311F101  
 EGT 411  
 EGT 611



**3b**

EGT 311F031



de Dokument aufbewahren  
 fr Ce document est à conserver  
 en Retain this document  
 it Conservare il documento  
 es Guardar el documento  
 sv Spara dokumentationen  
 nl Document bewaren

© SAUTER Head Office  
 Fr. Sauter AG  
 Im Surinam 55  
 CH-4058 Basel  
 Tel. +41 61 - 695 55 55  
 Fax +41 61 - 695 55 10  
 www.sauter-controls.com  
 info@sauter-controls.com